

COMUNICADO

PASE RESTRINGIDO EN EL KM 354 PUENTE OTORONGO (LECHEMAYO)

Carretera Interoceánica Sur Tramo 4 (Azángaro – Pte Inambari)

Se comunica a los usuarios de la vía del Corredor Vial Interoceánico Sur - Tramo 4, que **EN EL KM 354+825 PUENTE OTORONGO (LECHEMAYO) HAY PASE RESTRINGIDO**, debido a la ocurrencia de un accidente vehicular que ha ocasionado daños a la estructura de dicho puente y como medida preventiva se está tomando esta disposición por su seguridad.

RECOMENDACIONES PARA SU SEGURIDAD:

- Respete las instrucciones de los vigías y personal de seguridad.
- No cruce la zona restringida.
- Permanezca en su vehículo, vigile a los niños y no transite a pie por la carretera.

San Gabán, 03 de junio del 2019

Atentamente,

Gerente de Concesión

www.intersur.com.pe